

Prüfergebnisbericht

Prüfbericht RWA / Lüftungsanlagen nach DIN

gemäß DIN 18232-2, LBOen, ArbStättV § 4 (3) / BetrSichV §§ 15, 16 und Anh.2/Abschn. 3 Nr. 4.1/5.3

Prüfbericht Nr.: 3860 (für Geräteart 3)

Kunden Nr.: 10210

ABA HOTEL RKM GmbH
Ellenstrasse 25
D - 60329 Musterstadt

Projekt Nr.: 110200152

RWA | ABA HOTEL RKM GmbH
HOTEL ABAKUS
Elbestraße 33
60329 Musterstadt

Verkauf und Wartung aller
Brandschutzsysteme nach
DIN-Normen und ISO 9001

GLORIA

Brandschutz-Service GmbH
Emmerich-Franz Str. 34
65229 Musterstadt

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
1	Steuerzentrale elektrisch (Akku: 12 V 3,4 Ah)	OG TH			19.03.2021	12 / 2022	
	EAN: 6000000510060						
	Geräte Bemerkung: D+H 1x Fenster 1x RM OG 2x HT EG/OG 2x Akku 3,4Ah fällig 2024						
	Dienstleistung: Optische Kontrolle der Steuerzentrale auf Beschädigung (Schloss, Gehäuse)					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung: Prüfung der Ladespannung					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung: Befestigungs -und Klemmschrauben auf festen Sitz (Steuerzentrale)					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung: Steuereinheit Elektr.: Notbetrieb simulieren (Steuerzentrale)					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.

Pos	Gerät	Gerätstandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
-----	-------	---------------	--------------	---------	-----------	-----------------------	-------------



2	Fenster elektrisch	OG		19.03.2021	12 / 2022		
	Dienstleistung:	Prüfung Fenster				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Prüfung Dichtungen				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Beschlag: Funktionsprüfung des gesamten Öffnungs				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Prüfung aller Verschraubungen und Anschlüsse				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
-----	-------	----------------	--------------	---------	----------------	--------------------------	-------------



3	Notauslösetaster elektrisch	EG TH Flur			19.03.2021	12 / 2022	
	Geräte Bemerkung: D+H						
	Dienstleistung:	LED Anzeige prüfen				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Gehäuse auf Beschädigung und Ausführung Prüfen (Schloss,Scheibe, Gehäuse, Farbe)				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
4	Notauslösetaster elektrisch	OG TH			19.03.2021	12 / 2022	
	Geräte Bemerkung: D+H in Zentrale						
	Dienstleistung:	LED Anzeige prüfen				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Gehäuse auf Beschädigung und Ausführung Prüfen (Schloss,Scheibe, Gehäuse, Farbe)				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
5	Rauchmelder (RWA)	OG TH			19.03.2021	12 / 2022	
	Geräte Bemerkung: D+H						
	Dienstleistung:	NRWG RM+WM: Auf Verschmutzung prüfen Elektr. (Rauchmelder, Wärmemelder)				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	NRWG RM+WM: ALT: Funktionserh. Reinigen Elektr. (Rauchmelder, Wärmemelder) bei Bedarf				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	NRWG RM+WM: Funktionsprüfung mit Prüfgas Elektr. (Rauchmelder, Wärmemelder)				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	NRWG RM+WM: Überprüfung Sicht- und Störungsanz Elektr. (Rauchmelder, Wärmemelder)				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	NRWG RM+WM: Ausl.+Auswert. Verschmutzungsgrades Elektr. (Rauchmelder, Wärmemelder)				Geprüft: J	Ergebnis: i.O.

allgemeine Bemerkungen



 Unterschrift Techniker
 (Peter Pan)

 Unterschrift Kunde
 ()

Prüfergebnisbericht

Hydraulische Rettungsgeräte

gemäß GUV-G 9102

Prüfbericht Nr.: 3330 (für Geräteart 21)

Kunden Nr.: 11306
Feuerwehrgerätehaus

Projekt Nr.: 50005
Wartung hydr. Rettungsgeräte

Prüfer: (Gärling René)

Prüfbericht Nr.: 3330 (für Geräteart 21)

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
1	Lukas Motorpumpe PW 6R	Lügde HLF20 LIP 2262	5674901	2004	13.08.2021	33 / 2022	Nach Austausch der Schlauchleitung ist das Gerät ohne Bedenken einsatzbereit
Dienstleistung:	PW 6R Funktionsprüfung Betriebsdruck Motorpumpenaggregat Betriebsdruckkontrolle des Motorpumpenaggregates (bar) - Sollwert: >630 bar		650 bar			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2015			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt		Gelbe Schlauchleitung beschädigt, muss ausgetauscht werden			Geprüft: J	Ergebnis: OK m. VB
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschädigung el. Ausrüstung Elektrische Ausrüstung ohne sichtliche Beschädigung					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Dichtigkeit Behälter und Anschlüsse Hydraulikflüssigkeitsbehälter und Anschlüsse dicht					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Hydraulikflüssigkeit (Schauglas) Hydraulikflüssigkeitsstand zwischen min. und max.		Messtsab vorhanden			Geprüft: J	Ergebnis: OK
2	Lukas Spreizer LSP 44	Lügde HLF20 LIP 2262	28845	1994	13.08.2021	33 / 2022	Gerät einsatzbereit
Dienstleistung:	LSP 44 Funktionsprüfung Differenzdruck Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2/p3 -p1) - max. 52/63 bar		40/ 0 bar			Geprüft: J	Ergebnis: OK

Prüfbericht Nr.: 3330-21 / Kd.Nr.: 11306 / Projekt Nr.: 50005

Druckdatum: 13.09.2021

Leistungsdatum: 13.08.2021

Seite 1 von 17

Das/die instandgesetzte/n Gerät(e)/Anlage(n) ist/sind zum Zeitpunkt nach der Instandsetzung in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand, sofern im – Prüfergebnis – "OK" vermerkt ist.
Wartung wurde entsprechend den Herstellerangaben durchgeführt.

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungsdruck Druck beim öffnen des Spreizers (p3 in bar)		0			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließdruck Druck beim Schließen des Spreizers (p2 in bar)		40 bar			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)		0 bar			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließzeit Schließzeit, unbelastet (in Sekunden)		4,5 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungszeit Öffnungszeit, unbelastet (in Sekunden)		5,8 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Schließkraft Druck- bzw. Schließkrafthalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)		3 kN, 28 kN nach 60 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Spreizkraft Druck- bzw. Spreizkrafthalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)		1 kN, 43 kN nach 60 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	LSP 44 Funktionsprüfung Zugkraftprüfung Zugkraftprüfung		31 kN			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert min. 28 kN LSP 44 Funktionsprüfung Spreizkraftprüfung Spreizkraftprüfung		44 kN			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert min. 48 kN Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2015			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Totmannschaltung Keine weitere Bewegung beim Loslassen des Sterngriff / Schaltventil während des Öffnen und Schließen.					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest					Geprüft: J	Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Abdeckungen Abdeckungen unbeschädigt					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Spitzen-Spiel 2 Spitzen-Spiel quer zur Krafrichtung	5 mm				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Spitzen-Spiel Spitzen-Spiel in Krafrichtung (a2) - Sollwert <5mm	7 mm				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Arm-Spiel 2 Arm-Spiel quer zur Krafrichtung - Sollwert <4mm	4 mm				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Arm-Spiel Arm-Spiel in Krafrichtung (a1) - Sollwert <6mm	3 mm				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Verriegelung der Spitze leichtgängig Verriegelung der Spitze leichtgängig (falls vorhanden)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zustand Bolzen und Sicherungsringe Bolzen und Sicherungsringe der Spreizerarme vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Aussehen Spitzen Riffelung der Spitzen sauber und kantig, ohne Einrisse	demnächst zu wechseln				Geprüft: J Ergebnis: OK m. VB
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung sichtbare Risse Spreizerspitzen und Spreizerarme rissfrei und ohne Einkerbungen					Geprüft: J Ergebnis: OK

3	Hochleistungsschere LS 200	Lügde HLF20 LIP 2262	10293360	1994	13.08.2021	33 / 2022	Das Gerät ist einsatzbereit
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Schließkraft Druck- bzw. Schließkrafthalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)	0 kN, 62 kN nach 60 sek.				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LS 200 Funktionsprüfung Schneidkraft Schneidkraftprüfung mit Prüfgerät Schermesser gegen Schneidkraftprüfgerät schließen und die angezeigte Kraft ablesen.	62 kN				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Differenzdruck Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2 - p1)	40 bar				Geprüft: J Ergebnis: OK

Prüfbericht Nr.: 3330-21 / Kd.Nr.: 11306 / Projekt Nr.: 50005

Druckdatum: 13.09.2021

Leistungsdatum: 13.08.2021

Seite 3 von 17

Das/die instandgesetzte/n Gerät(e)/Anlage(n) ist/sind zum Zeitpunkt nach der Instandsetzung in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand, sofern im – Prüfergebnis – "OK" vermerkt ist.
Wartung wurde entsprechend den Herstellerangaben durchgeführt.

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließdruck Druck beim Schließen des Spreizers (p2 in bar)		40 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Temperatur Umgebungstemperatur während der Funktionsprüfung °C - Sollwert 15...35°C		20°C		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließzeit Schließzeit, unbelastet (in Sekunden) - Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe		3,8 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungszeit Öffnungszeit, unbelastet (in Sekunden) - Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe		2,5 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2015		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Aussehen Knickschutz Knickschutz vorhanden und unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Schutz Staubschutzkappen vorhanden				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Abdeckungen Abdeckungen unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Korrekte Montage der Spannstifte Spitzen vorhanden und verriegelt bzw. Spannstift korrekt montiert (Öffnungen gegenüber)				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zustand Bolzen und Sicherungsringe Bolzen und Sicherungsringe der Spreizerarme vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung sichtbare Risse Spreizerspitzen und Spreizerarme rissfrei und ohne Einkerbungen				Geprüft: J	Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Schneidkanten der Messer Schneidkanten der Messer frei von Ausbrüchen und Deformierung					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Gängigkeit des Sterngriffs Gängigkeit des Sterngriffs					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LS 200 Sichtprüfung Öffnungsweite Öffnungsweite der Spreizerarme an den Spitzen - Sollwert: >= 120 mm	130 mm				Geprüft: J Ergebnis: OK

4	Lukas Motorpumpe PW 6R	Lügde RW1 LIP 2254	81688	2005	13.08.2021	33 / 2022	Das Gerät ist einsatzbereit
	Dienstleistung:	PW 6R Funktionsprüfung Betriebsdruck Motorpumpenaggregat Betriebsdruckkontrolle des Motorpumpenaggregates (bar) - Sollwert: >630 bar	640 bar				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)	gelb 2015, rot 2018				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschädigung el. Ausrüstung Elektrische Ausrüstung ohne sichtliche Beschädigung					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Dichtigkeit Behälter und Anschlüsse Hydraulikflüssigkeitsbehälter und Anschlüsse dicht					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Hydraulikflüssigkeit (Schauglas) Hydraulikflüssigkeitsstand zwischen min. und max.	Messstab vorhanden				Geprüft: J Ergebnis: OK

5	Hochleistungsschere LS 511 EN	Lügde RW1 LIP 2254	84493	2005	13.08.2021	33 / 2022	Gerät einsatzbereit
---	-------------------------------	--------------------	-------	------	------------	-----------	---------------------

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Totmannschaltung Keine weitere Bewegung beim Loslassen des Sterngriff / Schaltventil während des Öffnen und Schließen.				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Schließkraft Druck- bzw. Schließkraftthalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)		0 kN, 114 kN nach 60 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LS 511 EN Funktionsprüfung Belastung Belastungsprüfung gegen Prüfbolzen Schermesser gegen Prüfzylinder schließen und Druck am Manometer ablesen		Prüfung mit Messwertnehmer: 114 kN		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LS 511 EN Funktionsprüfung Differenzdruck Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2 - p1) - Sollwert: >685 bar		0		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließdruck Druck beim Schließen des Spreizers (p2 in bar)		0		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)		0		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Temperatur Umgebungstemperatur während der Funktionsprüfung °C - Sollwert 15...35°C		20°C		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließzeit Schließzeit, unbelastet (in Sekunden) - Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe		5,5 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungszeit Öffnungszeit, unbelastet (in Sekunden) - Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe		3,5 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2015		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Aussehen Knickschutz Knickschutz vorhanden und unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Schutz Staubschutzkappen vorhanden				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar				Geprüft: J	Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätstandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Abdeckungen Abdeckungen unbeschädigt					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Korrekte Montage der Spannstifte Spitzen vorhanden und verriegelt bzw. Spannstift korrekt montiert (Öffnungen gegenüber)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zustand Bolzen und Sicherungsringe Bolzen und Sicherungsringe der Spreizerarme vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Scherflächen fahren berührungsfrei übereinander					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung sichtbare Risse Spreizerspitzen und Spreizerarme rissfrei und ohne Einkerbungen					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Schneidkanten der Messer Schneidkanten der Messer frei von Ausbrüchen und Deformierung					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Gängigkeit des Sterngriffs Gängigkeit des Sterngriffs					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LS 511 EN Sichtprüfung Öffnungsweite Öffnungsweite der Messerarme an den Spitzen - Sollwert: >= 150mm	132 mm				Geprüft: J Ergebnis: OK

6	Lukas Spreizer LSP 80 EN	Lügde RW1 LIP 2254	89966	2005	13.08.2021	33 / 2022	Das Gerät ist einsatzbereit
	Dienstleistung:	LSP 80 EN Funktionsprüfung Differenzdruck Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2/p3 - p1) - max. 90 bar		40 bar/ 0 bar			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungsdruck Druck beim öffnen des Spreizers (p3 in bar)		0 bar			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließdruck Druck beim Schließen des Spreizers (p2 in bar)		40 bar			Geprüft: J Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)		0			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließzeit Schließzeit, unbelastet (in Sekunden)		10,5 sek			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungszeit Öffnungszeit, unbelastet (in Sekunden)		8,5 sek			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Schließkraft Druck- bzw. Schließkrafthalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)		6 kN, 63 kN nach 60 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Spreizkraft Druck- bzw. Spreizkrafthalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)		1 kN, 105 kN nach 60 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	LSP 80 EN Funktionsprüfung Schließkraftprüfung Schließkraftprüfung		69 kN			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert >63 kN LSP 80 EN Funktionsprüfung Spreizkraftprüfung Spreizkraftprüfung		106 kN			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	- Sollwert >98 kN Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2018			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Totmannschaltung Keine weitere Bewegung beim Loslassen des Sterngriff / Schaltventil während des Öffnen und Schließen.					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Abdeckungen Abdeckungen unbeschädigt					Geprüft: J	Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	LSP 80 EN Sichtprüfung Spitzen-Spiel 2 Spitzen-Spiel quer zur Krafrichtung (v6) - Sollwert <5mm		1 mm			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LSP 80 EN Sichtprüfung Spitzen-Spiel Spitzen-Spiel in Krafrichtung (a2) - Sollwert <4mm		3mm			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LSP 80 EN Sichtprüfung Arm-Spiel 2 Arm-Spiel quer zur Krafrichtung (v2) - Sollwert <5mm		1 mm			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LSP 80 EN Sichtprüfung Arm-Spiel Arm-Spiel in Krafrichtung (a1) - Sollwert <7mm		2 mm			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zustand Bolzen und Sicherungsringe Bolzen und Sicherungsringe der Spreizerarme vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Aussehen Spitzen Riffelung der Spitzen sauber und kantig, ohne Einrisse					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung sichtbare Risse Spreizerspitzen und Spreizerarme rissfrei und ohne Einkerbungen					Geprüft: J Ergebnis: OK

7	Rettungszyylinder LTR 6-570	Lügde RW1 LIP 2254	554644	2007	13.08.2021	33 / 2022	Gerät ist mit Vorbehalt einsatzbereit
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kolbenausfahrzeit Kolbenausfahrzeit, vollständig und unbelastet (in Sekunden) - Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe		24,8 sek.			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	allgemeine Funktionsprüfung Druckhalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. - max. 10%		1 kN, 59 kN nach 60 sek.			Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LTR 6-570 Funktionsprüfung Druckkraftprüfung - Sollwert: > kN		60 kN			Geprüft: J Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	LTR 6-570 Funktionsprüfung Differenzdruck Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2 - p1) - max. 63 bar		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Zylinderfahrt Druck beim Ausfahren des Zylinders (p 2 in bar)		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2015		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Totmannschaltung Keine weitere Bewegung beim Loslassen des Sterngriff / Schaltventil während des Öffnen und Schließen.				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LTR 6-570 Sichtprüfung Kolbenhub Hub in voller Länge möglich - Sollwert >570 mm		570 mm		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Gängigkeit des Sterngriffs Gängigkeit des Sterngriffs				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)		leichter Ölverlust am Glydering		Geprüft: J	Ergebnis: OK m. VB
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Krallen Krallen vorhanden und richtiger Sitz der Krallen. Keine Beschädigungen (Ausbrüche oder Risse)		Kopfkralle sollte demnächst gewechselt werden (ausgebrochen)		Geprüft: J	Ergebnis: OK m. VB
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zylinder und Kolbenstange Zylinder und Kolbenstange ohne Beschädigung und Deformation		kleine Macke im Kolben		Geprüft: J	Ergebnis: OK m. VB
8	Rettungszyylinder LZR 12	Lügde RW1 LIP 2254	01043146	2007	13.08.2021	33 / 2022	Gerät ist einsatzbereit

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen		
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kolbenausfahrzeit Kolbenausfahrzeit, vollständig und unbelastet (in Sekunden)					24 sek.	Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	allgemeine Funktionsprüfung Druckhalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min.					5 kN, 115 kN nach 60 sek.	Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LZR 12 Funktionsprüfung Druckkraftprüfung					120 kN	Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LZR 12 Funktionsprüfung Differenzdruck Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2 -p1)					0 bar	Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Zylinderfahrt Druck beim Ausfahren des Zylinders (p 2 in bar)					0 bar	Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)					0 bar	Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)					2015	Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar						Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt						Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Totmannschaltung Keine weitere Bewegung beim Loslassen des Sterngriff / Schaltventil während des Öffnen und Schließen.						Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest						Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar						Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Gängigkeit des Sterngriffs Gängigkeit des Sterngriffs						Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)						Geprüft: J	Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Krallen Krallen vorhanden und richtiger Sitz der Krallen. Keine Beschädigungen (Ausbrüche oder Risse)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zylinder und Kolbenstange Zylinder und Kolbenstange ohne Beschädigung und Deformation					Geprüft: J Ergebnis: OK

9	Lukas Motorpumpe PW 6R	Rischenau HLF20 LIP 2257	137640		13.08.2021	33 / 2022	Gerät ist einsatzbereit
	Dienstleistung:	PW 6R Funktionsprüfung Betriebsdruck Motorpumpenaggregat Betriebsdruckkontrolle des Motorpumpenaggregates (bar) - Sollwert: >630 bar	660 bar				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)	2018				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschädigung el. Ausrüstung Elektrische Ausrüstung ohne sichtliche Beschädigung					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Dichtigkeit Behälter und Anschlüsse Hydraulikflüssigkeitsbehälter und Anschlüsse dicht					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Hydraulikflüssigkeit (Schauglas) Hydraulikflüssigkeitsstand zwischen min. und max.	Messstab vorhanden				Geprüft: J Ergebnis: OK

10	Hochleistungsschere LS 330 EN	Rischenau HLF20 LIP2257	149344	2008	13.08.2021	33 / 2022	Gerät ist einsatzbereit
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Schließkraft Druck- bzw. Schließkrafthalteprüfung Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)	0 kN, 61 kN nach 60 sek.				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LS 330 EN Funktionsprüfung Schneidkraft Schermesser gegen Schneidkraftprüfgerät schließen und die angezeigte Kraft ablesen. - Sollwert: >57 kN	61 kN				Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Differenzdruck Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2 - p1)	0 bar				Geprüft: J Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließdruck Druck beim Schließen des Spreizers (p2 in bar)		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Temperatur Umgebungstemperatur während der Funktionsprüfung °C - Sollwert 15...35°C		20°C		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließzeit Schließzeit, unbelastet (in Sekunden) - Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe		4,2 sek		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungszeit Öffnungszeit, unbelastet (in Sekunden) - Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe		2,5 sek		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2018		Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Aussehen Knickschutz Knickschutz vorhanden und unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Schutz Staubschutzkappen vorhanden				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Abdeckungen Abdeckungen unbeschädigt				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Korrekte Montage der Spannstifte Spitzen vorhanden und verriegelt bzw. Spannstift korrekt montiert (Öffnungen gegenüber)				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zustand Bolzen und Sicherungsringe Bolzen und Sicherungsringe der Spreizerarme vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand				Geprüft: J	Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung sichtbare Risse Spreizerspitzen und Spreizerarme rissfrei und ohne Einkerbungen				Geprüft: J	Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Schneidkanten der Messer Schneidkanten der Messer frei von Ausbrüchen und Deformierung					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Gängigkeit des Sterngriffs Gängigkeit des Sterngriffs					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LS 330 EN Sichtprüfung Öffnungsweite	230 mm			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Öffnungsweite der Messerarme an den Spitzen					
		- Sollwert: >= 225mm					

11	Lukas Spreizer LSP 40	Rischenau HLF20 LIP 2257	149143	2008	13.08.2021	33 / 2022	Gerät ist einsatzbereit
	Dienstleistung:	LSP 44 Funktionsprüfung Differenzdruck		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2/p3 - p1)					
		- max. 52/63 bar					
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungsdruck		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Druck beim Öffnen des Spreizers (p3 in bar)					
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließdruck		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Druck beim Schließen des Spreizers (p2 in bar)					
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe		0 bar		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)					
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Schließzeit		7,8 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Schließzeit, unbelastet (in Sekunden)					
		- Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe					
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Öffnungszeit		4,5 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Öffnungszeit, unbelastet (in Sekunden)					
		- Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe					
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Schließkraft		3 kN, 25 kN nach 60 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Druck- bzw. Schließkrafthalteprüfung					
		Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)					
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kraftabfall Spreizkraft		2 kN, 47 kN nach 60 sek.		Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Druck- bzw. Spreizkrafthalteprüfung					
		Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min. (max. 10%)					

Pos	Gerät	Gerätstandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
Dienstleistung:	LSP 44 Funktionsprüfung Zugkraftprüfung		28 kN			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	LSP 44 Funktionsprüfung Spreizkraftprüfung Spreizkraftprüfung		49 kN			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)		2018			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen leicht kuppelbar					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen alle Schlauchleitungen unbeschädigt					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Totmannschaltung Keine weitere Bewegung beim Loslassen des Sterngriff / Schaltventil während des Öffnen und Schließen.					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Abdeckungen Abdeckungen unbeschädigt					Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Spitzen-Spiel 2 Spitzen-Spiel quer zur Kraftrichtung		1 mm			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Spitzen-Spiel Spitzen-Spiel in Kraftrichtung (a2)		2 mm			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Arm-Spiel 2 Arm-Spiel quer zur Kraftrichtung		2 mm			Geprüft: J	Ergebnis: OK
Dienstleistung:	LSP 44 Sichtprüfung Arm-Spiel Arm-Spiel in Kraftrichtung (a1)		2 mm			Geprüft: J	Ergebnis: OK

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen	
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zustand Bolzen und Sicherungsringe					Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Bolzen und Sicherungsringe der Spreizerarme vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand						
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Aussehen Spitzen					Geprüft: J	
		Riffelung der Spitzen sauber und kantig, ohne Einrisse						
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung sichtbare Risse					Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Spreizerspitzen und Spreizerarme rissfrei und ohne Einkerbungen						


12	Rettungszyylinder LTR 6-570	Rischenau HLF20 LIP2257	106569401	1999	13.08.2021	33 / 2022	Gerät ist einsatzbereit	
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Kolbenausfahrzeit		23,1 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Kolbenausfahrzeit, vollständig und unbelastet (in Sekunden)						
	Dienstleistung:	allgemeine Funktionsprüfung Druckhalteprüfung		1 kN, 62 kN nach 60 sek.			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		- Sollwert siehe Diagramm und Herstellervorgabe Druck- bzw. Kraftabfall nach 1 min.						
	Dienstleistung:	LTR 6-570 Funktionsprüfung Druckkraftprüfung		63 kN			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		- max. 10% Druckkraftprüfung						
	Dienstleistung:	LTR 6-570 Funktionsprüfung Differenzdruck		0			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		- Sollwert: > kN Differenzdruck pDIFF (pDIFF = p2 -p1)						
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Zylinderfahrt		0			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		- max. 63 bar Druck beim Ausfahren des Zylinders (p 2 in bar)						
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Druck Pumpe		0			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Druck bei laufender Pumpe (p1 in bar)						
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen		2015			Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)						
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen					Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Kupplungen leicht kuppelbar						
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Leitungen					Geprüft: J	Ergebnis: OK
		alle Schlauchleitungen unbeschädigt						
	Dienstleistung:	Allgemeine Funktionsprüfung Totmannschaltung					Geprüft: J	Ergebnis: OK
		Keine weitere Bewegung beim Loslassen des Sterngriff / Schaltventil während des Öffnen und Schließen.						

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüfdatum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Handgriff vorhanden und fest Handgriff vorhanden und fest					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	LTR 6-570 Sichtprüfung Kolbenhub	570 mm			Geprüft: J Ergebnis: OK	
		Hub in voller Länge möglich - Sollwert >570 mm					
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Beschilderung Beschilderung vollständig und lesbar					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Gängigkeit des Sterngriffs Gängigkeit des Sterngriffs					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung allgemeine Dichtigkeit Allgemeine Dichtigkeit (Leckagen)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Krallen Krallen vorhanden und richtiger Sitz der Krallen. Keine Beschädigungen (Ausbrüche oder Risse)					Geprüft: J Ergebnis: OK
	Dienstleistung:	Allgemeine Sichtprüfung Zylinder und Kolbenstange Zylinder und Kolbenstange ohne Beschädigung und Deformation					Geprüft: J Ergebnis: OK

allgemeine Bemerkungen

Angebot für beschädigte Schlauchleitung und Ersatzkralle wird per Mail zugeschickt.

Die Prüfung erfolgte am 10. und 11.08.2021 durch R. Gärling



Unterschrift Techniker
(Gärling René)

Kunde war für eine Unterschrift nicht verfügbar!

Unterschrift Kunde